

# MANOMETROS

## VACUOMETROS

VACUOM. Ø50 1/8 POS. -1-0 BAR/PSI



Referencia: **MV5001**

### Descripción

Vacuómetros de diferentes tipos y medidas de rango de medidas (0 ÷ -1bar) apropiados para la mayoría de las aplicaciones industriales de vacío. La rosca es de tipo cónico ISO 7/I.

### Características

| Referencia | F   | Diam. | Rango (bar) |
|------------|-----|-------|-------------|
| MV4001     | 1/8 | 40    | 0/-1        |
| MV5001     | 1/8 | 50    | 0/-1        |
| MV6301     | 1/4 | 63    | 0/-1        |
| MRV4001    | 1/8 | 40    | 0/-1        |
| MRV5001    | 1/4 | 50    | 0/-1        |
| MRV6301    | 1/4 | 63    | 0/-1        |
| MPV4001    | 1/8 | 40    | 0/-1        |
| MPV6301    | 1/4 | 63    | 0/-1        |
| MPFV4001   | 1/8 | 40    | 0/-1        |
| MPFV5001   | 1/8 | 50    | 0/-1        |
| MPFV6301   | 1/4 | 63    | 0/-1        |