

MANOMETROS

VACUOMETROS

VACUOM. Ø50 1/4 RAD. -1-0 BAR/PSI



Referencia: **MRV5001**

Descripción

Vacuómetros de diferentes tipos y medidas de rango de medidas (0 ÷ -1bar) apropiados para la mayoría de las aplicaciones industriales de vacío. La rosca es de tipo cónico ISO 7/I.

Características

Referencia	F	Diam.	Rango (bar)
MV4001	1/8	40	0/-1
MV5001	1/8	50	0/-1
MV6301	1/4	63	0/-1
MRV4001	1/8	40	0/-1
MRV5001	1/4	50	0/-1
MRV6301	1/4	63	0/-1
MPV4001	1/8	40	0/-1
MPV6301	1/4	63	0/-1
MPFV4001	1/8	40	0/-1
MPFV5001	1/8	50	0/-1
MPFV6301	1/4	63	0/-1